

Orgelinventar der evang. lutherischen Kirche Litauens

Lietuvos Evangeliskos Baznytines Muzikos Sandrauga

Aufnahme durch:

Jörg Naß
Rolandstr. 11
48429 Rheine
joerg-nass@web.de

Durchsicht der Orgel 2009

Ort: Birzai

Kreis:

evang. ref. Kirche



Beschreibung

Das Instrument befindet sich in einem guten Zustand, so gut wie alle Pfeifen sind vorhanden und unbeschädigt. Bei den Holzpfeifen des Subbaß fehlen den Deckeln die Deckelgriffe. Das Kalkantenglöckchen ist noch vorhanden. Der recht große Magazinbalg kann von einem Kalkanten getreten werden. Das Gebläse wurde nicht besonders fachmännisch eingebaut, es befindet sich im Turm. Störende Windgeräusche entstehen durch ein Entlüftungsventil im Magazinbalg, sobald dieser komplett mit Wind gefüllt ist. Durch den hohen Winddruck (85 mm WS) ist der Druckpunkt der Tasten (Schleiflade) sehr „knackig“, die Pfeifen sind auf Lautstärke intoniert. Die Orgel müßte überholt, gereinigt werden, es sind nur wenige Verschleißteile auszutauschen.

Disposition

<u>1. Manual</u>		<u>2. Manual</u>		<u>Pedal</u>		<u>Koppeln</u>
Gedackt	16'	Bordun	16'	Subbaß	16'	Pedalkoppel
Geigenprinc.	8'	Principal	8'	Octavenbaß	8'	Manualkoppel
Zartflöte	8'	Gambe	8'	Posaune	16'	
Octave	4'	Hohlflöte	8'			
Flöte	4'	Principal	4'			
		Flöte	4'			
		Cornett	3fach			
		Mixtur	3fach			



Mit zwei Pedalen kann man die Registerzüge von Mixtur, Cornett und Principal 4' dazuziehen oder wegdrücken



Die Schleiflade des 1. Manuals



Die Posaune im Pedal