

Orgelinventar der evang. lutherischen Kirche Litauens

Lietuvos Evangeliskos Baznytines Muzikos Sandrauga

Aufnahme durch:



Jörg Naß
Rolandstr. 11
48429 Rheine
joerg-nass@web.de

Beschreibung der Orgel 2009 Teil 1

Ort: Svobiskis

Kreis:

evang. ref. Kirche



Beschreibung

Die Orgel wurde von der Firma Martin Kresling gebaut. Das Instrument besitzt kein Gebläse, es muß mittels Schöpfmechanik betrieben werden. Die Orgel ist von innen mit Farbe verdreckt, die während des Deckenanstrichs in die Orgel getropft ist. Die Farbe ist wasserlöslich, sie kann durch intensive Reinigung entfernt werden. Die Traktur ist mechanisch, die Schleiflade sitzt direkt hinter dem Spieltisch. Zwei Registerzüge wurden abgesägt, es ist nicht zu erkennen, wofür sie gedient haben. Das Pedal ist teilweise defekt. Die Pfeifen sind fast vollständig vorhanden. Da die Orgel jahrzehntlang nicht gewartet wurde, ist sie sehr verschmutzt. Eine Generalüberholung ist dringend erforderlich.

Disposition

1. Manual

Principal 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Octave 2'

2. Manual

Flute
harmonique 8'
Gedeckt 8'
Flöte 4'

Pedal

Subbaß 16'

Koppeln

Pedalkoppel
Manualkoppel



Zwei Registerzüge wurden entfernt



Farbe und Verunreinigungen unter der Pedallade

