

# Orgelinventar der evang. lutherischen Kirche Litauens

Lietuvos Evangeliskos Baznytines Muzikos Sandrauga

Aufnahme durch:


Jörg Naß  
Rolandstr. 11  
48429 Rheine  
joerg-nass@web.de

Beschreibung der Orgel 2009

Ort: Zeimelis

Kreis: LT – 55080 Kauno aps.

evang. Kirche



## Beschreibung

Das Instrument ist verschmutzt, viele Verschleißteile sollten erneuert werden. Das Gebläse ist übermäßig laut, da es defekt ist. Die Pfeifen sind fast alle vorhanden und meistens in gutem Zustand. Die Prospekt-pfeifen sind nur Schaufpfeifen, sie funktionieren nicht. (Zinkblech, lackiert). Die Schleiflade sitzt direkt hinter dem Spieltisch, daneben befindet sich der Magazinbalg. Es befinden sich Schöpfbälge unter dem Magazinbalg, die Orgel könnte also durch einen Kalkanten in Betrieb genommen werden. Es fehlen einige Registerschilder. Das Gehäuse wurde beim Bau mittels Holzmalerei aufgewertet, die Front, der Prospekt wurde irgendwann neu mit Farbe gestrichen, so das die originale Lackierung nicht mehr vorhanden ist. Um ein einwandfreies Spiel zu ermöglichen, sollte das Instrument komplett repariert, gereinigt, restauriert werden, ein neues Gebläse ist erforderlich.

## Disposition

### Manual

Bourdon 16'  
Principal 8'  
Gamba 8'  
Hohlflöte 8'  
Zartflöte 8'  
Octave 4'  
Flöte 4'  
Octave 2'  
Mixtur 3fach

### Pedal

Subbaß 16'

### Koppeln

Pedalkoppel

Kalkantenglöckchen

